



1.5\* 120KM\* Vat-1\* Long\* Kamera \*Navi \*Oryginał  
\*Zarejestrowany\*

37 900

PLN

Dane kontaktowe



www:  
miccar.pl

- Radio
- Gniazdo USB
- Klimatyzacja manualna
- Tapicerka materiałowa
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierownica ogrzewana
- Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą
- Czujnik deszczu
- Podgrzewana przednia szyba
- Elektryczne szyby przednie
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Podgrzewane lusterka boczne
- Kontrola trakcji
- Lampy przeciwmgielne
- Wspomaganie kierownicy
- Felgi aluminiowe 15
- Opony letnie
- ABS
- ESP
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Poduszka kolan kierowcy
- Kurtyny powietrzne - przód
- Boczna poduszka powietrzna kierowcy
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Isofix (punkty mocowania fotelika dziecięcego)
- ABS
- Immobilizer
- Radio
- Centralny zamek
- Elektryczne szyby
- Tempomat
- Wspomaganie kierownicy
- ASR (kontrola trakcji)
- Bluetooth
- Czujniki parkowania
- ESP (stabilizacja toru jazdy)
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Nawigacja GPS
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Przesuwane drzwi
- Radio fabryczne
- Wielofunkcyjna kierownica
- Wycieraczki

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Marka                      | Ford             |
| Typ nadwozia               | Furgon (blaszak) |
| Typ paliwa                 | Diesel           |
| Importowany                | Tak              |
| Rok produkcji              | 2018             |
| Przebieg                   | 207000           |
| Kolor                      | Srebrny          |
| VAT marża                  | Tak              |
| Finansowanie               | Tak              |
| Pojemność skokowa          | 1499             |
| Moc                        | 120              |
| Skrzynia                   | Manualna         |
| Kraj pochodzenia           | Niemcy           |
| Data pierwszej rejestracji | 2018-11-02       |
| Zarejestrowany w           | Polska           |
| Pierwszy właściciel        | Tak              |
| Bezwypadkowy               | Tak              |
| Serwisowany w ASO          | Tak              |
| Liczba miejsc              | 2                |
| Liczba drzwi               | 5                |
| Metalik                    | Tak              |

